

**EVIDENČNÍ LIST BUDOVY ROZŠÍŘENÝ**

Datum: 13.01.2025 Strana: 1

Název budovy: Neratovice zst. - sklad zboží  
Budova v SAP: 1000/2/276

Inventární číslo: IC5000117626

SKP: 4621132 Budovy pro skladování a manipulaci

Traťový úsek začátek: žst. Neratovice, 33.901 km

Traťový úsek konec: , 34.763 km

Kilometrická poloha: 33.9 km + 1.000 m

Okres: CZ0206 - OKRES MĚLNÍK

Obec: 535087 - NERATOVICE

Adresa:

Katastrální území: 703567 - NERATOVICE

Parcelní číslo: 43/0/0

Výměra: 276,00 m2

Číslo popisné: 0

Pracovní úsek: 265 RSM Praha

Nákladové středisko: 2256503601 Provozně technický správce Kladno

Profit centrum: 2P14126500 Budovy RSM Praha

Památkový objekt: ne

Státní nivelace - umístění:

Hodnota: 0,000

Demolice:

Dokončení:

Závěrečná kolaudace:

Modernizace:

Pořizovací cena: 656.079,00

Rekonstrukce:

Zůstatková cena: 0,00

Zařazení do evidence: 01.01.1890

Způsob využití: zbytný majetek

Projektová dokumentace:

Zastavěná plocha: 276,0000 M2

Obestavěný prostor: 2.063,0000 M3

Technický stav budovy: 73.37 %

Konstrukční systém: podelný , polospalný

Popis základové konstrukce: základové pásy smíšené

Únosnost podlaží: 0,00

Popis svislé nosné konstrukce: zdívo z cihel plných pálených

Popis vodorovné nosné konstrukce: dřevěné se skrytými trámy

Popis střešní nosné konstrukce 1: dřevo , sedlová , 16° až 30°

Popis střešní nosné konstrukce 2:

Příčky: příčky zděné , příčky dřevěné

Střešní krytina: alukrit

z hliníkového plechu ( 533 M2 )

Povrchy vnější:

omítky vápenné ( 344 M2 )

Povrchy vnitřní: omítky vápenné a štukové , obklady bělinové

Podlahové povrchy:

povlak PVC ( 48 M2 )

teracová dlažba ( 4 M2 )

mazanina betonová ( 188 M2 )

Tapety, malby, nátěry:

malby vápenné ( 300 M2 )

vapenný pačok ( 369 M2 )

Izolace proti zemní vlhkosti: částečná (vodorovná)

Klempířské práce a prvky: kompletní klempířské práce

**EVIDENČNÍ LIST BUDOVY ROZŠÍŘENÝ**

Datum: 13.01.2025 Strana: 2

Název budovy: Neratovice zst. - sklad zboží

Budova v SAP: 1000/2/276

Okna: poškozená  
dvojité , dřevo ( 1 ks)  
zdvojené , dřevo ( 7 ks)  
sklobeton, copilit , skleněné tvárnice ( 4 ks)

**Dveře, vrata:**

dveře , dřevo ( 6 ks)  
vrata , dřevo ( 4 ks)

**Schodiště:** ne**Plocha schodiště:** 0**Výtahy:**

ne ( 0 ks)

**Rozvod NN:** rozvod 220 V (230 V) a 380 V**Rozvod slaboproudu:** ne**Vytápění 1:** ne**Vytápění 2:****Komínová tělesa:** zděné spárované , dodatečně vložkovaná**Příprava TUV:** ne**Zdroj znečištění:** 640499 Zdroj znečištění: Nevím**Plyn:** ne**Větrání a klimatizace:** bez větrání, pouze přirozené**Kanalizace 1:** ano, ČD , splašková , žumpa**Kanalizace 2:****Vodovod 1:** je zaveden, ČD , pitný , řad , přívod uzavřen**Vodovod 2:****Přístavby, příslušenství:** ne**Sociální zařízení pro veřejnost:** ne**Sociální zařízení pro zaměstnance:** sociální zařízení v objektu , pouze umyvadla se studenou vodou , Soc.zařízení silně poničeno